

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
23	Kein "Winterprogramm"	<ul style="list-style-type: none">• Tastschalter oder Stromkreis defekt• Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch• Getriebeöltemperatur zu hoch• Fehler im Stromkreis Getriebeöltemperaturfühler	<ul style="list-style-type: none">• Mittels TECH 1 Datenlisten-Parameter für Tastschalter "Winterprogramm" überprüfen (Abschnitt 5.4 Nr. 20) <p>Siehe Prüfschritt Nr. 18</p> <p>Siehe Serviceanleitung</p>

vectra16v.com