

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

| Prüfschritt | Fehler-Erscheinungsbild | Mögliche Fehlerursache | Hinweise für Abhilfe |
|-------------|--|---|--|
| 30 | Motorbremse in Wählhebelposition "3" zeigt keine Wirkung | <ul style="list-style-type: none">• Magnetventil für 1-2/3-4 Schaltung oder Schaltventil im Ventilkörper blockiert• Ölverlust im Ölkreislauf des Druckspeichers für die Kupplung B 1 (AF 13)• Ölverlust in der Mehrscheibenbremse B 1 oder im Ölkreislauf (AF 14/20/22)• Ölverlust in der Kupplung C 3 oder im Ölkreislauf (AF 14/20/22) | <ul style="list-style-type: none">• Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.6 Nr. 03); Ventilkörper mit Druckregler ersetzen• Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 13)• Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22)• Undichtes Teil suchen/ersetzen (AF 14/20/22) <p>Siehe Serviceanleitung</p> |