

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
32	Kein Lösen der Wandlerkupplung	<ul style="list-style-type: none">• Magnetventil der Wandlerkupplung defekt• Drehmomentwandler defekt	<ul style="list-style-type: none">• Stellgliedtest mit TECH 1 durchführen (Abschnitt 5.6 Nr. 04)• Drehmomentwandler ersetzen <p>Siehe Serviceanleitung</p>

vectra16v.com