

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler- code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:Datenliste Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
29	DREHMOMENT- WANDLER MV. SPG. NIEDR.	09	<ul style="list-style-type: none">• Der am entsprechenden Steuergeräte-Ausgang vom Steuergerät erkannte Spannungspegel ist niedrig (0 V), obwohl der Ausgang vom Steuergerät auf hoch (12 V; Magnetventil wird angesteuert) gelegt wurde (Kurzschluß gegen Masse) • Bei Zündung EIN wird der Fehler nicht erkannt• Erscheint der Fehler nach dem Starten des Motors, wird der Fehler erst nach der Ansteuerung des Magnetventils Wandlerkupplung erkannt <p>Wenn Fehlercode 29 erkannt wurde, wird die Wandlerkupplung nicht angelegt.</p>