Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei
32	ZÜNDKREIS FAHRER WIDERSTAND NIEDR.	02	 Widerstand des Zündkreises 1 (Fahrer) ist kleiner 0,5 Ω (Leitungsschluß) Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein
			Auswirkungen: • Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.