

Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
33	ZÜNDKR. BEIFAHNER WIDERSTAND HOCH	03	<ul style="list-style-type: none">• Widerstand des Zündkreises 2 (Beifahrer) ist größer 8Ω (Stromkreis-Unterbrechung)• Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.

vectra16v.com