

Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
48	BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG	-	<ul style="list-style-type: none">• Versorgungsspannung (Kl. 15) kleiner 8 V• Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Hinweis: Liegt der Fehler (zu niedrige Batteriespannung) nicht mehr vor, dann wird die System-Kontrolleuchte ausgeschaltet.</p>

vectra16v.com