

Airbag-System ab MJ '95,5 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0 : DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
49	BATTERIE SPANNUNG HOCH	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgungsspannung (Kl. 15) größer 17,5 V</li> <li>• Obige Bedingung muß für 3 bis 5 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Liegt der Fehler (zu hohe Batteriespannung) nicht mehr vor, dann wird die System-Kontrolleuchte ausgeschaltet.</p>

vectra16v.com