

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
16	<p data-bbox="296 331 574 432">GURTSTRAFFER LINKS SPANNUNG HOCH</p> <ul data-bbox="296 472 1276 577" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 472 1276 510">• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 14) ist größer 3,5 V<li data-bbox="296 539 1085 577">• Obige Bedingung muß für mindestens 1,25 s erfüllt sein <p data-bbox="296 611 478 645">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 678 965 716" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 678 965 716">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p data-bbox="296 750 598 817">Betroffene Klemmen: 13, 14</p>	C-6

Vectra16V.com