

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
35	<p data-bbox="293 331 612 434">GURTSTRAF. LINKS WIDERSTAND ZU HOCH</p> <ul data-bbox="293 472 1259 647" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 1259 510">• Widerstand des Gurtschloßstraffer-Stromkreises ist größer 3,73 Ohm<li data-bbox="293 544 1070 582">• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 14, 16, 55, 66<li data-bbox="293 616 1158 654">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,02 s erfüllt sein <p data-bbox="293 687 480 725">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 759 967 797" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 759 967 797">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p data-bbox="293 831 600 891">Betroffene Klemmen: 13, 14</p>	C-6