

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
52	<p>ZÜNDKREIS CODE NICHT PROGRAMMIERT</p> <ul style="list-style-type: none">• Zündkreiscode nicht programmiert <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Hinweis:</p> <p>Fehlercode 52 ist nur im Auslieferungszustand des Steuergerätes vorhanden. Er zeigt keinen vorhandenen Fehler an, sondern dient dazu, daß die System-Kontrolleuchte nach dem ersten Einbau des Steuergerätes in ein Fahrzeug solange aktiviert bleibt, bis das Steuergerät einwandfrei programmiert wurde.</p> <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	C-2