

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
55	Steuergerät ersetzen	C-2
	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt einen internen Steuergeräte-Fehler <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	

vectra16v.com