

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
121	<p>Radio Bus Kommunikation</p> <hr/> <p>Nur CAR 300/CAR 400/CDR 500:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Fehler wird während der Kommunikation zwischen Radio und Info Display erkannt.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Flackernde, inkorrekte oder keine Anzeige im Info Display</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 17, 18, 22, 4</p>	C-6

Vectra16V.com