

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
31	<p>Lenkradfernbedienung Spannung niedrig</p> <hr/> <p>Nur CAR 400/CDR 500:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 1 <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Radiofunktionen sind weiterhin über Radio-Tasten bedienbar.• Lenkradfernbedienung wird ausgeschaltet. <p>Nur CCR 600:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 1• Obige Bedingung muß für mindestens 5 s erfüllt sein. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Radiofunktionen sind weiterhin über Radio-Tasten bedienbar.• Lenkradfernbedienung wird ausgeschaltet. <p>Hinweis:</p> <p>Der Fehlercode wird gelöscht, wenn während 20 maliger Erkennung des Radio-Einschaltvorgangs dieser Fehler nicht vorhanden ist.</p> <p>Betroffene Klemmen: 1, 4</p>	C-16