

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
03	AUSSENTEMPERATUR TEMP. GEBER	Wird das Fahrzeug in eine andere Umgebung gebracht, kann die Anpassung des Meßwertes an die Umgebungstemperatur mehrere Minuten dauern	entsprechend Umgebungstemperatur, Anzeige in °C	169, 171

**Fehlerbild:**

Angezeigter Wert weicht erheblich vom Realwert ab

**Fehlersuche:**

Zündung AUS  
Stecker vom Bordcomputer abziehen  
Ohmmeter zwischen Kl. 13 und Kl. 12 anklammern;  
Sollwert: siehe Tabelle

**Fehlerursache**

Kabelunterbrechung Kl. 13  
Kabelunterbrechung Kl. 12  
Temperatursensor P 13

Außentemperatur [°C]	- 20	- 10	0	10	15	20	25	30	40
Sollwert [kΩ]	48.56	27.67	16.33	9.951	7.856	6.246	5.000	4.028	2.663

**Hinweise:**

- Bei Temperaturen zwischen den in der Liste angegebenen sind entsprechende Mittelwerte zu verwenden.
- Der unter TEMP. GEBER angegebene Wert wird von TECH 1 ohne Mittelung errechnet; der unter AUSSENTEMPERATUR angegebene ist der vom Bordcomputer über längere Zeit gemittelte Wert; die Angleichung beider Werte bei Temperaturänderung kann bis über 1 Stunde dauern.