

Tafel 2, Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
49	SUMMENFEHLER VORGLÜHANLAGE	28, 29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriespannung größer als 9,0 V</li> <li>• Summenfehler Glühanlage</li> <li>• Bedingung muß für mindestens 3 s erfüllt sein</li> </ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei defekter Glühzeitsteuerung ist die Startfähigkeit bei kaltem Motor eingeschränkt.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Ein Summenfehler in der Vorglühanlage wird erkannt, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• einer oder mehrere Glühstifte defekt sind</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß gegen Batteriespannung oder Masse der Leitung DIA (Klemme 41) erkannt wird</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine Unterbrechung oder ein Kurzschluß gegen Batteriespannung oder Masse der Leitung GZS (Klemme 8) erkannt wird</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Steuerung des Relais Glühzeit defekt ist</li> </ul>