

Tafel 2, Digitale Diesel Elektronik DDE 2.1 F2:FEHLERCODETABELLE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
65	TEMPERATUR SG-GEHÄUSE ZU HOCH	-	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur in der Steuergeräte-Box zu hoch (Spannung kleiner als 510 mV)• Bedingung muß für mindestens 0,5 s erfüllt sein

vectra16v.com