

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
64	<p data-bbox="296 331 593 394">STELLWERK PUMPE REGELABWEICHUNG</p> <ul data-bbox="296 439 1305 719" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1305 510">• Motordrehzahl ist größer 751 U/min (<b>AR 25/35 Automatisches 4-Gang Getriebe</b>), 773 U/min (<b>Schalt-Getriebe</b>)</li><li data-bbox="296 544 1114 580">• Ist-Spannung des Sensors Einspritzmenge ist größer 1,3 V</li><li data-bbox="296 613 1257 649">• Spannung Stellwerk Pumpe: Sollwert minus Istwert ist größer 0,67 V</li><li data-bbox="296 683 1158 719">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,52 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 752 480 788"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 822 643 857" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 822 643 857">• Motor wird abgestellt.</li></ul> <p data-bbox="296 891 600 927"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="296 927 496 963">39, 14, 21, 1, 2</p>	C-19