

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
85	<p data-bbox="296 331 592 394">WEGFAHRSPERRE FALSCHES SIGNAL</p> <ul data-bbox="296 436 1310 645" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 436 1123 472">• Funktion Wegfahrsperrre ist im Motor-Steuergerät aktiviert<li data-bbox="296 506 983 542">• Motor-Steuergerät initialisiert (Betriebszustand)<li data-bbox="296 575 1310 645">• Motor-Steuergerät erkennt nach Anforderung falsches "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrre Steuergerät <p data-bbox="296 683 480 719">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 748 1310 891" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 748 991 784">• Die Motor-Kontrolleuchte wird getaktet (blinkt).<li data-bbox="296 817 1310 891">• Ca. 0,5 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet. <p data-bbox="296 925 600 994">Betroffene Klemmen: 29</p>	C-5