

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei . . .
27	BLINKLICHT RECHTS	16	<ul style="list-style-type: none">• Falscher Spannungspegel oder Unterbrechung im Kabelsatz zwischen DWA-Steuergerät K 94 Kl. 25 und Blinker rechts.• DWA-Steuergerät defekt.

vectra16v.com