

DWA, Tafel 2, F2 : FEHLER- / ALARMCODE

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...	Bemerkungen
35	ALARM AUSGELÖST: DURCH ZÜNDUNG EIN	02	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät Diebstahlwarnanlage hat an folgendem Eingang eine unerlaubte Manipulation registriert: "Zündung Kl. 15"	

vectra16v.com