

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) F2: Fehler- / Alarmcodetabelle

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLIST E Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
18	LEITUNG ENTSCHÄRFEN OFFEN	13,14	<ul style="list-style-type: none">• Falscher Spannungspegel (Spannung im Bereich 1,5 bis 2,6 V \pm 10%) an Steuergerät Kl. 11 oder <ul style="list-style-type: none">• Unterbrechung (Widerstand größer 3,5 kΩ) im Kabelsatz zwischen DWA-Steuergerät Kl. 11 und Türschloß-Fahrerseite (Leitung Entschärfen)	

vectra16v.com