

## Diebstahlwarnanlage (DWA-S) F2: Fehler- / Alarmcodetabelle

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLIST E Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
35	ALARM AUSGELÖST : DURCH ZÜNDUNG EIN	02	<ul style="list-style-type: none"><li>Das DWA-Steuergerät hat an folgendem Eingang eine unerlaubte Manipulation registriert: "Zündung Kl. 15"</li></ul>	

vectra16v.com