

## Diebstahlwarnanlage (DWA-S) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
08	RADIO MASSE	Radiomasse angeschlossen Radiomasse nicht angeschlossen	MASSE 0 V OFFEN	37	9, 10

vectra16v.com