

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0105	<p>Ladedruckgeber Signal zu groß</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 40) ist größer 4,4 V. (Kurzschluß gegen Spannung)</li></ul> <p><b>Ersatzwert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ladedruck: 1024 hPa (1,024 bar)</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximale Leistung wird reduziert.</li><li>• Abgasrückführventil wird abgeschaltet</li><li>• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 40, 41, 55</p>	C-8

vectra16v.com