

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0703	<p data-bbox="295 324 1260 369">Bremslichtschalter Signal inkorrekt (Zündung Ein)</p> <ul data-bbox="295 392 1133 649" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 392 1133 470">• Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 44<li data-bbox="295 470 359 504">oder<li data-bbox="295 526 1133 582">• Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 20<li data-bbox="295 593 1053 649">• Obige Bedingung muß für mindestens 2 s erfüllt sein. <p data-bbox="295 672 478 716">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 739 1093 784" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 739 1093 784">• Betrieb der Geschwindigkeitsregelung ist nicht möglich. <p data-bbox="295 806 422 851">Hinweis:</p> <p data-bbox="295 873 1300 963">Das Bremslichtschalter-Signal (Öffner) wird unmittelbar nach Zündung EIN mit dem Bremslichtschalter-Signal (Schließer) auf Plausibilität geprüft.</p> <p data-bbox="295 985 598 1064">Betroffene Klemmen: 20, 44</p>	C-11