

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0704	<p data-bbox="293 327 967 360">Kupplungsschalter Funktionsstörung</p> <ul data-bbox="293 405 1251 506" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 405 1251 439">• Fahrzeug beschleunigt aus dem Stand (von 0 km/h bis ca. 100 km/h)<li data-bbox="293 472 1134 506">• Kein Signalwechsel des Kupplungsschalter-Signals erkannt <p data-bbox="293 544 480 577">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 611 1091 645" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 611 1091 645">• Betrieb der Geschwindigkeitsregelung ist nicht möglich. <p data-bbox="293 680 600 714">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="293 719 331 752">17</p>	C-12

vectra16v.com