

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1345	<p>Einspritzpumpe: Nockenwellendrehzahl Funktionsstörung</p> <ul style="list-style-type: none">• Einspritzpumpen-Drehzahl ist nicht plausibel mit Motordrehzahl. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor wird abgestellt. <p>Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	C-14

vectra16v.com