

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1515	Geber Pedalstellung allgemeiner Fehler	C-6
	<ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt einen allgemeinen Plausibilitätsfehler des Gebers Pedalstellung. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motordrehzahl wird auf einen Festwert von 800 U/min geregelt <p>Betroffene Klemmen: 15, 55, 57, 65</p>	

vectra16v.com