

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1660	Kraftstoff Abschaltventil Stromkreis offen	C-14
	<ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 51 <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Maximale Leistung wird reduziert.• Abgasrückführventil wird abgeschaltet• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p>Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	

vectra16v.com