

**Tafel 2 - Fehlercodetabelle**

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
14	KÜHLMITTEL TEMP. SPANNUNG NIEDRIG	06	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motortemperatur &gt; 140,3 °C (Kurzschluß nach Masse)</li></ul> <p>Wenn Fehlercode 14 erkannt wurde, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert von 100 °C, falls die Ansauglufttemperatur &gt; 0,4 &lt;°C ist.</p> <p>Ist die Ansauglufttemperatur &lt; 0,4 °C, dann wird für 180 s nach Motorstart die Ansauglufttemperatur als Ersatzwert genommen, danach wieder 100 °C.</p> <p>Generell werden die Lernfunktionen gesperrt, und es wird mit den letzten gültigen Werten gerechnet.</p>	