

Tafel 2 - Fehlercodetabelle

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
53	KRAFTSTOFF-PUMPEN RELAIS SPANNUNG NIEDR.	-	Endstufendiagnose im Steuergerät <ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung	

vectra16v.com