

Tafel 2 - Fehlercodetabelle

Fehler - code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
69	ANSAUGLUFT-TEMP. SENSOR SPANNUNG NIEDR.	05	<ul style="list-style-type: none">Ansauglufttemperatur > 140,3 °C (Kurzschluß nach Masse) <p>Wenn Fehlercode 69 erkannt wurde, wird mit einem Ersatzwert von 20 °C gerechnet. Die Lernfunktionen werden gesperrt, und es wird mit den letzten gültigen Werten gerechnet.</p>	

vectra16v.com