

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
33	AGR VENTIL SPANNUNG NIEDRIG	21	<ul style="list-style-type: none">• Endstufendiagnose in Steuergerät (Kurzschluß an Masse oder Stromkreisunterbrechung) Ersatzwert: <ul style="list-style-type: none">• Kein Ersatzwert

vectra16v.com