

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
53	KRAFTSTOFF- PUMPEN RELAIS SPANNUNG NIEDR.	19	<ul style="list-style-type: none">• Endstufendiagnose in Steuergerät (Kurzschluß an Masse oder Leitungsunterbrechung) Ersatzwert: <ul style="list-style-type: none">• Kein Ersatzwert.

vectra16v.com