

Tabelle 2, Fehlercodes

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe laut F0: Datenliste Nr.	Bedingungen der Fehlercodespeicherung
74	LUFTMASSEN-MES SER SENSOR SPANNUNG HOCH	07	<ul style="list-style-type: none">• Motordrehzahl unter 6520 u / min⁻¹• Luftmassenmessersignal über 435 kg / h (Kurzschluß an Spannung) Hinweis / Ersatzwerte: <ul style="list-style-type: none">• Siehe Fehlercode 73

vectra16v.com