

- Endstufen-Diagnose im Steuergerät
(Kurzschluß gegen Masse)

Betroffene Klemmen:

51 (X80)

(Standardwert)

51 (X126)

(2003)

vectra16v.com