

## F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
123	SAUGROHR- VENTIL 1 BLOCKIERT	27	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft im Vollastbereich</li><li>• Kein Regelsignal TC (Traction Control) vom Steuergerät</li><li>• Keine Fehlercodes 59,63,133,134 erkannt</li><li>• Motorlastsignal kleiner als 12 ms</li><li>• Weniger als 6 Saugrohrrumschaltungen seit dem letzten Leerlaufbetrieb (Motor befindet sich im Teillast - oder Vollastbereich)</li><li>• Drehzahlbereich 4600 bis 5600 min<sup>-1</sup></li><li>• Saugrohrklappe 1 offen</li><li>• Stellung der Saugrohrklappe 2 für 0,5 s nicht verändert</li><li>• Steuergerät schaltet Saugrohrklappe 1 von offen nach geschlossen</li><li>• Der Fehler wird erkannt, wenn der daraus resultierende Motorlastsignalsprung nicht größer als 0,14 ms ist</li></ul>