F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
18	ZDG./ EINSP. ABSCH	Fahrzeug mit TC (Traction Control) System:		97	38,19
		Motor kalt, d.h. Kühlmitteltemperatur kleiner 40° C Zündung AUS Mindestens 2 min warten			
		Zündung EIN Motor AUS			
		Motor läuft im Leerlauf	langsam wechselnd		
			INAKTIV 0 V und AKTIV 12 V		$ \wedge $
		Hinweis: siehe Prüfschritt 17			
		TC-Fall wird durch Fahrer ausgelöst (siehe Prüfschritt 17)	wechselt mindestens einmal auf		
		Fahrzeug ohne TC (Traction Control) System:	AKTIV 12 V INAKITIV 0 V		

Hinweis:

Bei Fahrzeugen mit TC (Traction Control) System werden beim Durchdrehen eines oder mehrerer Räder (TC AKTIV) Signale an das Motronic-Steuergerät gesendet. Vor Abklemmen des Traction Control-Steuergerätes sicherstellen, daß die Fehlercodes der Traction Control-Steuerung ausgelesen und notiert wurden.

Hinweise zur Fehlersuche: Sollwert: Fehlerursache:

- Zündung AUS
- Steuergerät Traction Control K 95 und Steuergerät Motronic K 61 vom Kabelsatz trennen
- Vom Stecker Steuergerät
 Traction Control K 95 / Kl.

 21 zum Steuergerät K 61 /
 Kl. 50 mit Multimeter auf
 Durchgang prüfen

 Kurzschluß oder Kabelunterbrechung vom Steuergerät Traction Control K 95/ Kl. 21 zum Steuergerät Motronic K 61 / Kl. 50 Vom Stecker Steuergerät Traction Control K 95 / Kl.
 5 zum Steuergerät Motronic K 61 / Kl. 38 mit Multimeter auf Durchgang, prüfen

ca. 0 Ω

- Kurzschluß oder Kabelunterbrechung vom Steuergerät Traction Control K 95 Kl. 5 zum Steuergerät K 61 / Kl. 38
- Steuergerät Traction Control K 95 defekt
- Steuergerät Motronic K 61 defekt