

Fehler- code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei . . .
65	LL-CO POTI SPANNUNG NIEDRIG	05	<ul style="list-style-type: none">• CO-Potentiometerspannung $\leq 0,0$ Volt <p>Als Ersatzwert wird 2,5 Volt angenommen</p>

vectra16v.com