

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...
69	ANSAUG-LUFT-TEMP. SPANNUNG NIEDR.	04	<ul style="list-style-type: none"> • Ansauglufttemperatur $t_A > 140,3 \text{ °C}$ <p>Wenn Fehlercode 69 gespeichert ist, wird mit einem Ersatzwert von $19,9 \text{ °C}$ gerechnet.</p> <p>LFR-KENNFELD-KOR wird gesperrt: d.h. der letzte Lernwert bleibt erhalten</p>

vectra16v.com