

MULTEC M (14 SE / C 14 SE / C 16 SE) Schnellprüfung F0:Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
06	DK-POTI SIGNAL	Zündung EIN Drosselklappe ZU (Gaspedal in Leerlaufstellung) Drosselklappe ganz AUF (Gaspedal voll durchtreten)	0 bis 1,5 % 0,3 bis 1,0 V ca 100 % 4,0 bis 4,8 V	21, 22	B 8, A 8/D 2

vectra16v.com