

Nr.	TECH 1 -Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
03	4fach TREIBER T.	Zündung EIN  Motor AUS Klimaanlagenschalter EIN (wenn vorhanden) Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen. <b>Wenn der Test fehlerhaft ist, siehe Ursache weiter unten.</b>	OKAY  Motorkontrol- leuchte muß blinken (Klimaanlagen- relais muß schalten!)	93	
	4fach TREIBER T.  TEST MISSLUNGEN!	Siehe Fehlersuche unten! Andere TECH 1 Fehlermeldungen auf den folgenden Seiten.			

**Fehlersuche:**

**Sollwert:**

**Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Bei der TECH 1 Anzeige  
TEST MISSLUNGEN!

- Alle folgenden Prüfungen  
durchgeführt
- Zündung AUS
- Stecker am Steuergerät trennen
- Stecker am Steuergerät verbinden
- Fehlercode löschen

- Zündung EIN,  
Motor läuft im Leerlauf
- Fehlercode lesen

OK

Kein Fehlercode!

Mehr als ein Schaltkreis defekt!

- Allefolgenden Prüfungen zu  
**F5:STELLGL.-TEST** Nr. 03  
durchführen.

- Schaltkreis defekt!
- Steuergerät defekt!

- Steuergerät defekt!

Bei der TECH 1 -Anzeige  
4fach TREIBER T.  
KLIMA ABSCHALTRELAIS  
SPANNUNG NIEDR.

Siehe Prüfschritt 31

Bei der TECH 1 -Anzeige  
4fach TREIBER T.  
KLIMA ABSCHALTRELAIS  
SPANNUNG HOCH

Siehe Prüfschritt 31

Bei der TECH 1 -Anzeige  
4fach TREIBER T.  
KONTROLLEUCHTE  
SPANNUNG NIEDRIG

Siehe Tafel 1 Test 5

Bei der TECH 1 -Anzeige  
4fach TREIBER T.  
KONTROLLEUCHTE  
SPANNUNG HOCH

Siehe Tafel 1 Test 5

Bei der TECH 1 -Anzeige  
4fach TREIBER T.  
TN SIGNAL AUSGANG  
SPANNUNG NIEDR.

Siehe Prüfschritt 10

Bei der TECH 1-Anzeige  
4fach TREIBER T.  
TN SIGNAL AUSGANG  
SPANNUNG HOCH

Siehe Prüfschritt 10

vectra16v.com