

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
14	KÜHLMITTEL TEMP. SPANNUNG NIEDRIG	07	<ul style="list-style-type: none">• Motor läuft seit mindestens 10 s• Kühlmitteltemperatur größer als 135 °C (Kurzschluß gegen Masse) Ersatzwert: <ul style="list-style-type: none">• Bei Motorstart: 0 °C• Motor läuft: Der Ersatzwert erhöht sich um 22,5 °C pro Minute, bis der maximale Ersatzwert von 80 °C erreicht ist

vectra16v.com