

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
32	KRAFTSTOFF- PUMPEN RELAIS SPANNUNG HOCH	12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Endstufendiagnose im Steuergerät: Falscher Spannungszustand an dem Ausgang Kl. A12 des Steuergerätes (Kurzschluß nach Spannung)</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 1,6 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Motorkontrolleuchte ist AN</li></ul>

vectra16v.com