

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
56	SEK . LUFTEINBLAS . VENTIL SPANNUNG NIEDR .	23	<ul style="list-style-type: none"><li>• Endstufendiagnose im Steuergerät: Falscher Spannungszustand an dem Ausgang Kl. A11 des Steuergerätes (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreisunterbrechung)</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 2 s erfüllt sein</li></ul>

vectra16v.com