

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
83	WFS KEINE ODER FALSCH KODIERUNG	03, 04	<ul style="list-style-type: none">• Funktion Wegfahrsperre ist im Motorsteuergerät deaktiviert• Bei Zündung EIN wird der Fehler sofort erkannt <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Motorkontrollleuchte blinkt• Ca. 1 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet <p>Hinweis: Ein neues Steuergerät wird mit dem Status "Wegfahrsperre deaktiviert" ausgeliefert. Solange die Funktion der Wegfahrsperre im Motorsteuergerät nicht programmiert wurde (siehe Kapitel 5.9.1), bleibt der Fehlercode 83 gespeichert.</p>