

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
92	HALL SENSOR KREIS	siehe Kapitel 5.3 Nr.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündung EIN</li> <li>• Motor läuft</li> <li>• Motordrehzahlsignal wird vom Steuergerät erkannt</li> <li>• Folgender Fehlercode nicht gespeichert: 19</li> <li>• Das Steuergerät hat an der Kl. A5 keinen Impuls des Nockenwellensensors erkannt</li> <li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 16 Kurbelwellen-umdrehungen erfüllt sein</li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündung EIN</li> <li>• Motor läuft</li> <li>• Motordrehzahlsignal wird vom Steuergerät nicht erkannt</li> <li>• Folgender Fehlercode gespeichert: 19</li> <li>• Das Steuergerät kann das Referenzsignal des Nockenwellensensors nicht auswerten</li> <li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 Kurbelwellen-umdrehungen erfüllt sein</li> </ul>