

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
03	WEGFAHR- SPERRE	Zündung EIN  Funktion Wegfahrsperr im Motorsteuergerät nicht programmiert  Funktion Wegfahrsperr im Motorsteuergerät programmiert	INAKTIV  AKTIV	83	-

**Hinweise zur Fehlersuche:****Sollwert:****Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

Fehlercodes auslesen

**Fehlercode 83 gespeichert**

- Funktion der Wegfahrsperr wurde nicht programmiert  
Die Funktion der Wegfahrsperr im Motor- steuergerät mit F7:PROGRAMMIERUNG aktivieren.

vectra16v.com