

# Multec-S X 14 XE / X 16 XE(L) Schnellprüfung F5:STELLGLIED-TEST

LFR-POSITION

Prüfbedingungen	Sollwert
<p>Betroffene Klemmen: A1, A2, A3, A4 Mögliche Fehlercodes: 35</p> <p>Zündung EIN Motor AUS</p> <p>Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Leerlaufschrittmotor wird vom TECH 1 von der geschlossenen Position (Öffnung 0 Schritte) zum Referenzpunkt (Öffnung 160 Schritte) und wieder zurück befohlen. Im ausgebauten, aber elektrisch angeschlossenen Zustand muß das Aus-/Einfahren des Ventilkegels sichtbar sein. Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.</p>	<p>0 bis 160 Schritte Leerlaufschrittmotor AKTIV</p>
<p><b>Hinweise zur Fehlersuche:</b>                      <b>Sollwert:</b>                      <b>Fehlerursache:</b> (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abhilfe gemäß Datenliste Nr. 43 LFR-POSITION</li></ul>	